

[List](#) | [Find](#) | [Logout](#)

Messa

Operador:	Victor Moran										
Fecha:	03/Jul/23										
Turno:	Dias										
Consumiendo barco #:	ninguno										
Pila:	Ninguna										
U1 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	1	U1 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	3	U1 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0
U2 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0
Trail:	7/3/2023 4:27:51 PM by Victor Moran // 7/3/2023 4:47:01 PM by Victor Moran //										

Seguridad:

Sistema Contra Incendios :
Sistema CO2 Reclaimer A :
Sistema CO2 Reclaimer B :
Termografia Pila Sur : realizada
Termografia Pila Norte :

Ambiente:
- no hay reportes

Operaciones:
- Descarga de ceniza seca de fly ash unidad 1
- Verificación de sistema de instrumentos (pulcord/beltdriff) bandas de recibo de carbpn.
- Toma de temperatura de pila sur.
- Limpieza de áreas.

Operadores en Turno:
- Victorio, Pablo, Abraham, Víctor.

Niveles de Silos de Carbon (metros libres):

Inicio:	Final:	Estatus de pilas de carbon:
U1-A :	U1-A :	A norte:
U1-B :	U1-B :	B sur:
U1-C :	U1-C :	
U1-D :	U1-D :	
U2-A :	U2-A :	
U2-B :	U2-B :	
U2-C :	U2-C :	
U2-D :	U2-D :	

Estatus de la Cancha de Carbón:
- NO hay puntos calientes en la pila sur. Temperaturas se mantienen entre 32 grados celsius.

Equipos usado para la transferencia de carbon:
Grupo Crusher Train: Grupo Reclaimer Train:

Equipos o instrumentos con falla durante la operación:
- Fly ash unidad 1 y 2- mangas de descarga de ceniza seca requieren de verificar de baldes. hay fuga.

Notas
- Se solicitaron ordenes de trabajo para mantenimiento de beldrif en 771 FE9001 (1).
- se solicitaron ordenes de trabajo para mantenimiento de beldrif en 771 CV 9001 (2).
- se solicitaron ordenes de trabajo para mantenimiento de pulcord en bada 771 cv 9002 (6).
- se realizo limpieza de area de tripper y pasillo de tc06